

TRIPÉ TORO




Acompanha

- 01 bolsa de Poliéster 600D para transporte seguro do equipamento;
- 01 fita limitadora de Poliéster de alta tenacidade com largura de 20 mm e comprimento de 5,40 m, com fivela de aço inox para regulagem do ajuste das pernas;
- Etiqueta QR code para acessar todas as informações sobre o produto.

Instruções de uso

Sugerimos que o tripé seja montado por 2 pessoas.

- 1 Com o tripé deitado no chão, estique as 3 pernas travando-as com os pinos de segurança nos orifícios de regulagem;
- 2 Coloque o tripé na posição vertical, abra as 3 pernas e trave-as no topo através dos pinos de segurança;
- 3 Com o tripé já montado, escolha a altura desejada das pernas travando-as com os pinos; atente-se em combinar de forma que as 3 pernas tenham a mesma regulagem;
- 4 Passe a fita nas sapatas para obter ainda mais estabilidade no conjunto e limitar sua abertura;
- 5 Se necessário fixe as sapatas com as estacas (não fornecidas);
- 6 Passe o cabo de aço (do guincho ou resgatador) entre as roldanas que se encontram no topo do tripé. Utilize os pinos de segurança para evitar a possível saída do cabo do canal das roldanas.



Características técnicas

- 1 Pernas telescópicas confeccionadas em liga leve de alumínio, com regulagem de 5 posições a cada 15 cm. Os tubos superiores possuem acabamento em pintura epóxi na cor vermelha e os tubos inferiores são anodizados
- 2 Ajuste de altura das pernas realizado através de pinos com travamento automático que proporcionam total segurança;
- 3 Sapatas retangulares de aço com base de borracha sintética antiderrapante e orifícios que permitem a fixação no chão através de estacas ou parafusos em superfícies não rígidas (terra, madeira, etc.);
- 4 Fitas limitadoras de Poliéster de alta tenacidade e fivela de ajuste para limitar a abertura das pernas;
- 5 Cabeçote fabricado em aço carbono com três (3) roldanas em Nylon 6 de alta resistência para passagem de cabos de aço de guinchos resgatadores ou da corda do resgatador por corda ÁGILE;
- 6 Possui também três (3) olhas na parte inferior do cabeçote para fixação de sistema de polias para uso com cordas.

Especificações

- Cor: Preto e vermelho
- Peso: 13,8 Kg
- Carga de trabalho: 136 kg (pessoas) / 240 kg (carga)
- Carga de ruptura: 16 kN
- Material: Alumínio e aço carbono
- Altura mínima: 1,5 m Diâmetro base: 1,6m (aprox.)
- Altura máxima: 2,15 m
- Medidas do tripé para transporte
Pernas recolhidas: 156cm (comprimento) x 20 cm (largura máxima)

O tripé Toro pode ser utilizado em conjunto com outros equipamentos da Ultra Safe, tais como:

- Guinchos
- Resgatadores
- Blocos de polias

Consulte o representante de sua área ou ligue (11) 3613-2929

www.ultrasafe.com.br

IMPORTANTE

Leia as instruções a seguir para que seu produto tenha uma vida útil mais longa e não perca a GARANTIA de manutenção.

Atenção!

Este é um produto de segurança. Treinamento específico prévio é indispensável para a utilização deste produto. Métodos específicos aumentam a margem de segurança nas atividades de trabalhos.

Informações Gerais

Este Manual Técnico fornece instruções essenciais para uso e manutenção adequadas deste produto. Atividades de trabalho envolvem riscos e podem resultar em ferimentos graves ou até mesmo fatais. O usuário não deve executar ou participar de atividades se não estiver capacitado ou em condições de executar e assumir riscos inerentes à mesma. Em caso de dúvidas ou problemas com o produto ou ainda, para entender melhor este manual, entre em contato com o nosso Depto. Técnico.

Importante

Consideramos que a utilização deste produto implica no total entendimento das instruções contidas neste manual sendo de total responsabilidade do usuário/empresa:

- Utilizar o equipamento conforme as indicações do manual;
- Qualquer utilização errada ou que não estiver indicada neste manual;
- O aprendizado e treinamento específicos da atividade
- O aprendizado das técnicas de segurança apropriadas e suas aplicações corretas;
- Todos os riscos inerentes à atividade onde nossos equipamentos forem utilizados;
- Danos físicos ou óbito a si mesmo ou a terceiros.

ATENÇÃO!

Este produto deve ser utilizado somente por pessoas treinadas e capacitadas para esta atividade.

É impossível imaginar ou listar todas as possíveis formas erradas de utilização, por isso somente as recomendações expressas neste manual são permitidas. Para prolongar a vida útil e melhor utilizar este produto recomendamos ler, entender e seguir as seguintes instruções:

Temperatura

Este produto deve ser utilizado em uma temperatura entre -40°C e +80°C.

Produtos químicos

Todos os produtos químicos, materiais corrosivos e solventes podem ser perigosos, pois podem reagir com a matéria prima do produto. Em caso de dúvida ou contato com os mesmos, comunique-se com o nosso Depto. Técnico.

Queda e impactos importantes

Não utilize mais este produto após uma queda ou um impacto importante: mesmo que não existam sinais externos visíveis, uma deformação pode restringir sua operação, ou é possível que uma ruptura interna tenha ocorrido, reduzindo portanto sua resistência.

Inspecção

Para maior segurança e controle de seu equipamento, recomendamos que seja elaborada uma ficha de inspeção para cada produto ou série de produtos. Antes e depois de cada utilização é recomendado inspecionar o equipamento e certificar-se que esteja em bom estado de conservação. Verifique as peças metálicas buscando observar pontos de oxidação, desgaste ou fissuras.

Recomendamos que as inspeções sejam feitas PERIODICAMENTE.

Utilização

- Antes do uso, verifique se o produto foi instalado corretamente ou está sendo aplicado adequadamente;
- Ajustar de maneira adequada todas as partes do equipamento que deverão ser monitoradas durante a execução do trabalho;
- Não utilize qualquer equipamento que apresente sinais de desgaste que possam comprometer a sua resistência, mesmo que isso ocorra logo no seu primeiro uso.